


臺北市松山區民生國民小學 校區災害潛勢評估結果

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	105	低	校舍耐震補強評估結果其"Ei 值>125 且 D 值 ≤ 0.1 ";學校位於活動斷層兩側超過 200 公尺範圍之學校;土壤液化潛勢等級為中潛勢等級;(圖資來源:台北市政府工務局);
淹水	105	中	累積雨量達 450 mm/day，學校可能發生淹水深度達 0 公尺以上且未達 0.5 公尺;過去 5 年內校園不曾發生淹水事件
坡地	105	低	校園周邊 200 公尺範圍以下無土石流潛勢溪流影響範圍或土石流潛勢溪流或順向坡;過去 5 年內校園不曾發生坡地災害事件
人為	105	低	校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯;校園周邊 200 公尺範圍以下有溝渠;校園周邊 200 公尺範圍以下道路服務水準 C 級;過去 5 年內校園曾發生人為災害事件 1 次
輻射	105	無潛勢	學校位於核電廠圓周 16 公里防護準備區範圍外
海嘯	105	無潛勢	屬於海嘯溢淹潛勢圖範圍外之學校



資料來源：經濟部中央地質調查所

圖 2-1 地震災害潛勢圖資



資料來源：經濟部水利署

圖 2-2 淹水災害潛勢圖資



資料來源：行政院農委會水土保持局

圖 2-3 坡地災害潛勢圖資



資料來源：內政部國土測繪中心

圖 2-4 人為災害潛勢圖資



資料來源：國家災害防救科技中心

圖 2-9 海嘯災害潛勢圖資